

Zawiercie, dnia 24.11.2020 r.

Dotyczy postępowania nr 188/2020 na usługę przeglądu klimatyzatorów.

**Do Zamawiającego wpłynęło pytania:**

- 1) Proszę o informację gdzie zlokalizowane są jednostki zewnętrzne i czy konieczne jest uwzględnienie podnośnika przy realizacji prac ?
- 2) Na jakiej wysokości zlokalizowane są jednostki wewnętrzne i czy dostęp do nich nie jest utrudniony w żaden sposób ?
- 3) Czy przegląd realizować można w godzinach pracy Państwa obiektu ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane są na: dachu, strychu oraz elewacji bocznej budynku. Brak jest możliwości podjazdu podnośnikiem.
2. Jednostki wewnętrzne zlokalizowane są na wysokości ok. 3 m, nie ma utrudnionego dostępu.
3. Przegląd można realizować w godz. 7.00 - 15.00.